

ZKNR nr C-2 „Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan”

Rozdział 03. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit

Tablica 0301	Przygotowanie podłoża
Tablica 0302	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41
Tablica 0303	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43
Tablica 0304	Wykonanie izolacji przy użyciu masy bitumicznej CP 44
Tablica 0305	Wykonanie izolacji przy użyciu masy bitumicznej CP 48
Tablica 0306	Wykonanie izolacji przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18
Tablica 0307	Ocieplanie ścian piwnic płytami polistyrenowymi i zabezpieczanie powierzchniowe izolacji
Tablica 0308	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65
Tablica 0309	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 90
Tablica 0310	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166
Tablica 0311	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 50 i CL 51

Rozdział 04. Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit

Tablica 0401	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z murów
Tablica 0402	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych
Tablica 0403	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm
Tablica 0404	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania
Tablica 0405	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły lub kamienia metodą iniekcji grawitacyjnej
Tablica 0406	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły lub kamienia metodą iniekcji ciśnieniowej
Tablica 0407	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w ścianie z bloczków betonowych lub betonu metodą iniekcji ciśnieniowej
Tablica 0408	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni
Tablica 0409	Wypełnienie spoin w murach ceglanych
Tablica 0410	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego
Tablica 0411	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
Tablica 0412	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki na tynku renowacyjnym
Tablica 0413	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego
Tablica 0414	Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego
Tablica 0415	Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego
Tablica 0416	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych
Tablica 0417	Uzupełnienie i naprawy profili ciągnionych
Tablica 0418	Uzupełnienie i naprawa cegieł